

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患排查工作的通知》

后，我司立即组织技术人员对鼓式制动器进行了全面排查。发现部分鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆，在电磁力作用下产生摆动，易造成制动器卡阻的问题。为此，我司特将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆，现说明如下：

1、 我司生产的鼓式曳引机使用的 ZLZ-04 系列制动器（如下图），因设计有限位装置，

松闸顶杆在电磁力的作用下不会产生摆动，制动器不存在卡阻的问题。特此说明。

